


Data description



梅花对照表

规格	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10	T 15	T 20	T 25	T 27	T 30	T 40	T 45	T 50	T 55	T 60
外切	0.90	1.01	1.21	1.37	1.48	1.75	2.06	2.39	2.57	2.82	3.35	3.94	4.52	5.08	5.63	6.76	7.92	8.94	11.33	13.4

Data description

TYPE	ANSI
	AB
	A
	B
	BP
	C
	D
	F
	G
	T
	BF
	BT
	U
	三角牙

TAPPING SCREW W. T. TYPEA 韦氏规格铁板螺丝

规格 SIZE	牙数 T(P)	外径 (D)		螺造径 (d)	
		最大MAX)	最小MIN)	最大MAX)	最小MIN)
3/32"	32	2.48	2.38	1.85	1.8
1/8"	24	3.27	3.17	2.60	2.55
5/32"	16	4.07	3.97	3.20	3.15
5/16"	12	4.86	4.76	3.75	3.7
1/4"	10	6.45	6.35	5.2	5.15
5/16"	9	8.0	7.9	6.35	6.3
3/8"	7	9.63	9.53	7.65	7.6
1/2"	6	12.8	12.7	10.45	10.4

TAPPING SCREW W. T. TYPEA 韦氏规格铁板螺丝

规格 SIZE	牙数 T(P)	外径 (D)		螺造径 (d)	
		最大MAX)	最小MIN)	最大MAX)	最小MIN)
2.2	0.79	2.24	2.13	1.80	1.75
2.9	1.06	2.90	2.79	2.30	2.25
3.5	1.27	3.53	3.43	2.80	2.75
3.9	1.34	3.91	3.78	3.15	3.10
4.2	1.41	4.22	4.08	3.40	3.35
4.8	1.59	4.80	4.65	3.85	3.80
5.5	1.81	5.46	5.31	4.40	4.35
6.3	1.81	6.25	6.10	5.15	5.10
8.0	2.12	8.00	7.82	6.75	6.70